



Norma Galvaniseerimisvabrik AS

tehnikajuht hr Matti Varik (tel. 65 00 227):

Enne Bauer-seadme paigaldust oli Galvaniseerimisvabriku seadmete tehnoloogilise vee torustik roostest ja orgaanilisest limast ummistunud. Torustikus, filtrites, mahutites ja basseinides vahav orgaanilise aine kasv oli vahetevahel niivõrd tugev, et rikkus veepuhastusseadmeid, ummistas magnetklappide juhtavasid ja jättis jälgi detailidele, halvendades sellega toodangu kvaliteeti.

Häireteta töö ja kvaliteedi tagamiseks paigaldasime 2004.a. detsembris Bauer Pipejet'i Galvaniseerimisvabriku tarbeveesüsteemile.

Täna võime tõdeda järgnevat:

- orgaanilise aine kasv torustikus ja mahutites on lõppenud, vesi on selge ja puhas
- varem puhastasime mahuteid vähemalt 2 korda aastas, nüüd kontrollime vaid kord aastas, ära on jäänud töömahukas puhastamine
- varem ummistusid veetöötlusjaama filtrid lima ja sodiga, neid tuli puhastada vähemalt 2 korda kuus, nüüd puhastame üks kord kolme kuu jooksul vaid mehaanilisest mustusest
- magnetklappidega ei ole enam probleeme olnud
- detailidel veepunkte enam ei ole esinenud
- Bauer-seadme paigaldus on andnud tuntavat kokkuhoidu hoolduskuludes

Tallinnas, 12.02.2007